

**ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DU PACIFIQUE**

1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (C.-B.)
V6E 4A4



AVIS À L'INDUSTRIE

Date : 13 mars 2008 **Numéro de l'avis :** 01/2008
Objet : **Arrangements de circulation dans le passage Seymour et le passage First**
Secteur : English Bay et passage Seymour
Détails : Le présent avis donne suite aux préoccupations soulevées par l'industrie des croisières durant la saison de 2007.

Directives :

(A) Les directives suivantes sont recommandées pour les déplacements vers le nord :

- (1) Si possible, dans des circonstances normales, éviter les dépassements au nord de Kuhushan Point pour un alignement prédéterminé (tel qu'indiqué dans les directives sur le passage Seymour) pour les déplacements dans le passage Seymour.
- (2) Si possible, dans des circonstances normales, éviter les dépassements au nord de Boat Harbour Light pour les déplacements dans Blackney Pass.

(B) La directive suivante est recommandée pour les déplacements vers le sud :

- (1) Si possible, dans des circonstances normales, éviter les dépassements à l'est de Point Atkinson pour l'alignement prédéterminé pour les déplacements dans le passage First.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse info@ppa-app.gc.ca, ou par téléphone au 604-666-6771, au plus tard le jeudi 20 mars.

Kevin Obermeyer
Président-directeur général

Si vous avez des questions ou des préoccupations à soulever au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le directeur des opérations maritimes au 604-666-6771, transmettre un courriel à info@ppa-app.gc.ca ou écrire à l'adresse postale susmentionnée.