

**ADMINISTRATION DE PILOTAGE
DU PACIFIQUE**

1130, rue Pender Ouest, bureau 1000
Vancouver (C.-B.)
V6E 4A4



AVIS À L'INDUSTRIE

Date : 4 juin 2004 **Numéro de l'avis :** 01/2004

Objet : **Procédures d'arrivée au port de Victoria**

Secteur : Voies d'accès au port de Victoria (Ogden Point A et B)

Lieu : Station d'embarquement des pilotes à Brotchie

Détails :

En raison des préoccupations relatives à la sécurité des navires qui arrivent à la station d'embarquement de Brotchie en direction d'Ogden Point A et B, nous tenons à rappeler aux capitaines qu'il faut respecter les procédures suivantes :

- (1) Les navires qui arrivent pour faire monter un pilote doivent demeurer au sud de la bouée VH même si l'embarquement est retardé.
- (2) Une fois le pilote monté à bord, le navire doit demeurer au sud de la bouée VH jusqu'à ce que la réunion de gestion des ressources à la passerelle soit terminée.

Merci de votre collaboration

Kevin Obermeyer
Vice-président des opérations maritimes

Si vous avez des questions ou des préoccupations à soulever au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le vice-président des opérations maritimes au 604-666-6771, par courriel à oberkev@ppa.gc.ca ou par la poste à l'adresse susmentionnée.